

1. Bitno je da kada se gasi, nikada ne ostaviti klip ravno sa hilznom nego da bude uvučeno jedno 3-4 cm da ne bi pokidalo gumice.
2. Najveće opterećenje ima kada uvlači i iseca testo.
3. Treba da se popuste šrafovi kada se radi sa mekšim testom.
4. Sedlo namestiti da može da prođe špijun od 0,5 mm.
 - Mašina trenutno radi sa crnim gumicama. Crne gumice prljaju ulje. Mogu da se stave bele koje ne prljaju ulje, ali nakon 1 dan rada bez ulja bele moraju da se menjaju, a crne mogu da nastave sa radom.